


Bestillingstjekliste

Nedenfor er en tjekliste med forskellige punkter, som bedes oplyst ved bestilling:

- Ristetype
- Maskestørrelse
- Dimension for bærestave
- Ristestørrelse
- Overfladebehandling

Ristestørrelse anføres altid med bæreretningen først. Endvidere understreges bæreretningen. Såfremt der fremsendes tegninger bedes den ønskede bæreretning markeret med pil (se illustration).



Eksempel på bestilling:

Ristetype: SP
Maskestørrelse: 3032-30/2
Overflade: varmgalvaniseret
Dimension: 1200 x 1000
Antal: 6 stk

